



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

13 апреля 2019 г.

город Пушкино (Западная часть)
Пушкинский муниципальный район
Московская область

АКТ общественной проверки

Объекты проверки: незаконное многоэтажное строение на ул. Боголюбская рядом с участком дома №12 в г. Пушкино.

Инициатор проверки: Совет Общественной палаты Пушкинского муниципального района.

Вид проверки: плановая.

Предмет проверки: осуществление общественного контроля уборки и содержания территории города Пушкино (Западная часть) на примере земельного участка с заброшенным многоэтажным зданием на ул. Боголюбская.

Цель: сбор и анализ информации по уборке и содержанию территории города Пушкино Пушкинского муниципального района.

Привлеченные лица: члены Общественной палаты Пушкинского муниципального района.

Комиссия в составе: консультанта Общественной палаты Пушкинского муниципального района Федан Е.В., руководствуясь ФЗ РФ № 212-ФЗ от 21 июля 2014 г. «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом Московской области «Об общественной палате Московской области», Законом Московской обл. от 22 июля 2015 г. № 130/-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Московской области», Положением «Об общественной палате в Пушкинском муниципальном районе», провела общественную проверку уборки и содержания территории города Пушкино (Западная сторона), и

УСТАНОВИЛА:

Заброшенное строение на участке прилегающем к дому 12 по ул. Боголюбская (фото 1) находится в неудовлетворительном состоянии, несет собой угрозу безопасности жителей, а складирование на территории отходов нарушает санитарные и экологические нормы:

1. Отсутствует ограждение участка. Ранее установленный металлический забор демонтирован с восточной и южной стороны (фото 2,3), что облегчает подъезд автотранспорта и выгрузку отходов на участок.
2. Навалы строительного и бытового мусора (фото 2-4) складированного здесь несколько лет ухудшают санитарную обстановку и загрязняют окружающую среду.
3. Свежие навалы грунта (фото 4) свидетельствуют о непрекращающемся захлавлении территории. Грунт на месте раскопок фундамента деревянной Боголюбской церкви по цвету совпадает с навалами обнаруженными на участке заброшенного строения, что указывает на захлавление территории с близлежащих участков.

РЕШИЛИ:

1. Довести содержание данного акта проверки до главы Пушкинского муниципального района Московской области Жиркова Е.И.
2. Довести содержание данного акта проверки до главы города Пушкино.
3. Довести содержание данного акта проверки до Общественной палаты Московской области.

По результатам рассмотрения и ознакомления с актом общественной проверки просим направить в адрес Общественной палаты Пушкинского муниципального района Московской области официальный ответ.

Акт подготовлен 13.04.2019 г.

Результаты проверки направлены ответственному секретарю Общественной палаты Пушкинского муниципального района и подлежат обязательной публикации на сайте Общественной палаты Пушкинского муниципального района Московской области, www.op-pmr.ru, на странице Общественной палаты на сайте администрации Пушкинского муниципального района, на странице Общественной палаты на сайте Общественной палаты Московской области.

Акт составил:

консультант Общественной палаты

Пушкинского муниципального района

Федан Е.В.

Фотоотчет

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фототчѐт составил: Е.В. Федан